

**Załącznik nr 1**

**do umowy dotyczy Hali SASKA**

**System sygnalizacji pożaru POLON ALFA 3800**

***Wykaz prac konserwacyjnych wykonywanych kwartalnie***

1. Sprawdzenie i regulacja parametrów central i przystawek liniowych sygnalizacji pożaru	1 szt.
2. Sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy	1 szt.
3. Sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania	2 szt.
4. Sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, temperatury lub płomienia	4 szt.
5. Serwis naprawczy pozakonserwacyjny (przyjęto losowo raz na kwartał)	1 szt.

***Wykaz prac konserwacyjnych wykonywanych rocznie (rozliczanych kwartalnie)***

1. Konserwacja czujek izotopowych, optycznych płomienia i temperatury zainstalowanych w obiekcie Hali Sportowej SASKA. - sprawdzenie poprzez zadymianie czujek - sprawdzenie modułu adresowego - sprawdzenie poprawności adresacji na centrali	226 szt.
2. Konserwacja izolatorów zwarć, modułów pętlowych , itp.	6 szt.
3. Sprawdzenie wskaźników zadziałania	50 szt.
4. Sprawdzenie i konserwacja ręcznych ostrzegaczy pożaru	20 szt.

**Ogółem łączny koszt kwartalnego przeglądu całej instalacji SAP na Hali SASKA w roku 2020 wyniesie .....,00 zł netto.**