

## Załącznik do zaproszenia

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przedstawia poniżej zestawienie wyposażenia instalacji wczesnego wykrywania pożaru SAP zainstalowanych w obiektach Pływalni „WODNIK”, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 i w Środowiskowej Hali Sportowej „SASKA”, przy ul. Angorskiej 2 .

### Zestawienie elementów znajdujących się w obiekcie hali „SASKA”

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Centrala sygnalizacji pożaru	CSP-38	1	Aritech
2	Bateria akumulatorów w obudowie	12V/17Ah	2	Kobe
3	Czujka dymu	DIO-37	159	Polon Alfa
4	Czujka dymu	DOR-35	67	Polon Alfa
5	Gniazdo czujek	G-38A	226	Polon Alfa
6	Izolator zwarć	IZW38	3	Polon Alfa
7	Adapter	ADC-38	3	Polon Alfa
8	Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny adresowalny	ROP-38A	20	Polon Alfa
9	Wskaźnik zadziałania	WZ-31	50	Polon Alfa
10	Przewód teletechniczny IOOnF	YnTSYekwlx2x1,0	2400	Ożarów
11	Przewód elektroenergetyczny	YDY 3x1,5	20	Ożarów
12	Rurka instalacyjna	RL22	1650	Zielonka
13	Rurka instalacyjna	RI28	320	Zielonka

### Zestawienie elementów znajdujących się w obiekcie pływalni „WODNIK”

L.p.	Umiejscowienie	Urządzenie	Typ	Ilość
1	Podziemie 131	Czujka OT	761373	84
		Czujka O	761371	4
		ROP	761771	7
2	Parter 132	Czujka OT	761373	36
		ROP	761771	4
3	Piętro 133	Czujka OT	761373	16
		Czujka TD	761271	2
		ROP	761771	2

#### Razem czujek sygnalizacyjnych pożarowych:

1. Zintegrowana czujka dymu i temperatury 136szt.,
2. Czujka dymu optyczna 4 szt.,
3. Czujka temperatury różnicowa 2 szt.,
4. Ręczny ostrzegacz pożarowy 13 szt.,

#### Inne urządzenia:

1. Centralaessertronic@8007 z modułami 1 szt. (1x4, przek. 2x pętla),
2. Wskaźnik zadziałania 15 szt.
3. Gniazdo czujki 110 szt.
4. Gniazdo czujki z izolatorem zwarć 32 szt.