

ZAŁĄCZNIK NR 1 (naprawa układu hydraulicznego)

1. Zakres prac obejmuje wymianę uszkodzonej przepustnicy BY-pass d225 przy wymiennikach ciepła basenu sportowego.
2. Zakres prac obejmuje wymianę uszkodzonych zaworów spustowych d110 dla basenu sportowego.
3. Zakres prac obejmuje wymianę uszkodzonych syfonów z rynny przelewowej PVC d160 (klejone), cały komplet wraz z kolektorem odwodnieniowym.